

# Diktemetingrapport

Scheepsnaam: Ponton "HEREN2"  
ENI Nummer: N.v.t.  
Soort vaartuig: drijvende inrichting  
Soort certificaat: N.v.t.

NBKB nummer: N.v.t.  
Datum inspectie: 21.08.2018  
Plaats inspectie: Amsterdam  
NBKB inspecteur: D. Mijnster



## Gegevens aanvrager

Bedrijfsnaam: Heren2 BV  
Straat + huisnummer: Danzigerkade 69  
Postcode + woonplaats: 1013 AP Amsterdam

## Gegevens vaartuig

Afmetingen: LxB: 52,50 x 10,00 m H: 3,75 m T: 1,00 m  
Bouwjaar: onbekend  
Constructie: enkelwandig Laadvloer: niet van toepassing  
geklonken en gelast  
Spantafstand vlak: langsvierband 560 mm Spantafstand huid: dwarsverband 600 mm

## Minimale dikte volgens toepasselijke wetgeving

Vlak: 4,85 mm Kim: 5,63 mm Huid: 5,08 mm

## Omstandigheden

Werk inspectie: DAMEN Oranje Amsterdam Opstelling schip: op dwarshelling  
Toegankelijkheid: redelijk geplaatst op hellingwagens  
Vlak en kimmen: schoon gespoten  
droog

## Meetapparatuur

Meetapparaat: Krautkramer GE DM5E DL Serienummer: DM5EG1405641  
Laatste calibratie: 01.07.2018

## Spelingen

Schroeffasspeling: N.v.t. Max. speling:  
Roerspeling: N.v.t. Max. speling:

## Opmerkingen

- De inspectie werd steekproefsgewijs uitgevoerd.
- De in het rapport vermelde diktematen zijn in millimeters weergegeven en gelden uitsluitend voor de gemeten plaatsen en geven geen absolute zekerheid over de toestand van de overige beplating en/of verbanddelen.
- De metingen zijn na toetsing met de hamer en naar eigen inzicht van de NBKB inspecteur genomen. De resultaten van de meting zijn, met betrekking tot de plaats, zo nauwkeurig mogelijk in het overzicht weergegeven.
- Op verzoek van de NBKB inspecteur zijn (indien vereist) onderzoek belemmerende betimmeringen, buikdenningen, beplatingen, schutplaten, deksels en/of dergelijke geheel of gedeeltelijk en na overleg met de eigenaar weggenomen.
- Voor overige opmerkingen; zie inspectierapport.
- Dit rapport werd opgemaakt uitsluitend ten behoeve van de genoemde opdrachtgever, met certificering als doel. Aan dit rapport kunnen derhalve geen rechten worden ontleend door derden en voor andere dan het genoemde doel.

## Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart

Vasteland 78, 3011 BN ROTTERDAM

Telefoon: +31 (0)10 302 20 50  
Fax: +31 (0)10 302 20 55  
Email: general@nbkb.nl  
Internet: www.nbkb.nl

## OPU.04 Diktemetingrapport

Pagina 01 van 02  
25-05-2016  
Revisie 6




**Vlak - , kim- en huidbeplating**

NBKB nummer: N.v.t.

Scheepsnaam: ponton "HEREN2"

ENI-nummer: N.v.t.

Inspectiedatum: 21.08.2018

-  Aanwezige dubbelplaten.
-  Nieuw aangebrachte dubbelplaten.
-  Nieuwe plaat

Onder de laadvloer / in de compartimenten geïnspecteerd:

Opmerkingen:  
De ponton was niet beschikbaar voor inwendige inspectie.  
De verbanddelen zijn derhalve niet geïnspecteerd.

Voor de uit te voeren reparaties zie bijgaand rapport.

Eerst volgend droogstaand onderzoeksdatum:  
21/08/25

**OPU.04 Diktemetingrapport**

